Kart med prøvestasjoner (Akvaplan-niva AS Rapport, 2022 64264.01).



Figur 10. Stasjonsoversikt, forundersøkelse type – C ved planlagt anlegg, Grøttøy, 2022. Strømroser for spredningsstrøm er vist i midtre underkant av bildet, og rødt flagg viser plassering av strømmålere ved de to planlagte stigene. Referansestasjon Cref er avmerket. Figur er fra rapport APn-64263.01 (Mannvik & Remen, 2022).



Figur 9. Stasjonsoversikt med resultat fra undersøkelse med B-metodikk ved stigefortøyning planlagt plassert mot øst, Grøttøy. Prøvetakingsstasjonene er tegnet inn med fargekoder som beskriver samlet indeks Gruppe II og III parametere iht. NS 9410:2016 kap. 7.11. Flåte og planlagt stige mot vest er avmerket. Strømrose for spredningsstrøm er vist til høyre, og rødt flagg viser plassering av strømmåler. Figuren er hentet fra rapport APn-64266.01 (Remen, 2022b).



Figur 8. Stasjonsoversikt med resultat fra undersøkelse med B-metodikk ved stigefortøyning planlagt plassert mot vest, Grøttøy. Prøvetakingsstasjonene er tegnet inn med fargekoder som beskriver samlet indeks Gruppe II og III parametere iht. NS 9410:2016 kap. 7.11. Flåte og planlagt stige mot øst er avmerket. Strømrose for spredningsstrøm er vist til høyre, og rødt flagg viser plassering av strømmåler. Figuren er hentet fra rapport APn-64265.01 (Remen, 2022a).